

N. 2685 - Punti di taratura:

OM = 0.6 MC (regolare le induttanze); 1,43 MC (regolare i compens.).

OC2 = 5 MC (regolare le indutt.).

OC1 = pretarata.